WEG Haus an den Auen
Gefährdungsbeurteilung
Zusammenfassung / Deckblatt

Datum	**Betriebsteil / Abteilung**	**Ersteller**
6.9.22	WEG HadA	Gabriele Birke

Anlassfall (weshalb wurde die Beurteilung erstellt)	**Art der Beurteilung**
Regelmäßige Wartungsarbeiten Solarthermieanlage	Neuerstellung

Wer ist der Erstellung beteiligt		
Hauptverantwortung Name	**Funktion**	**Telefon / Mail**
Joachim Josenhans Dirk Möhle Fritz Bredfeldt	Auftraggeber / Betreiber der Wohnanlage	Tel: 04192 6307 info@WohnProjektBadBramstedt.de www.WohnprojektBadBramstedt.de
Beteiligte Beschäftigte Name *(mehrere Zeilen möglich)*	**Abteilung**	**Telefon / Mail**
.Gabriele Birke **----**	Interne Bau-AG **----**	 **----**
Betriebliche Interessensvertretung	**s. Wartungsfirma**	
Sicherheitsfachkraft	s. Wartungsfirma	
Arbeitsmediziner/in	s. Wartungsfirma	
Weitere Beteiligte	**----**	
Mitgeltende Unterlagen		

WEG Haus an den Auen
Tel: 04192 / 5008 -911/-912 | eMail: info@hausverwaltung-bbr.de
Vorsitzender des Verwaltungsbeirats Joachim Josenhans
Oskar-Alexander-Straße 24 | 24576 Bad Bramstedt
Tel: 04192 6307 | eMail: info@WohnProjektBadBramstedt.de
www.WohnprojektBadBramstedt.de

WEG Haus an den Auen
Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsbereich

Datum: 12.09.2022	**Verantwortlich / Ersteller:** WEG HadA / Gabriele Birke
Gefährdung / **Arbeits-Bereich**	3 **Häuser** **Dach** **Höhe 2,80m/10,40m)**
Mechanische Gefährdungen	
Gefährdungen durch Gefahrstoff	
Brand- und Explosionsgefährdungen	
Thermische Gefährdungen	
Spezielle physikalische Gefährdungen	
Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	**X**
Physische Belastung/Arbeitsschwere	**X**
Elektrische Gefährdungen	
Psychische Belastungen	**X**
Sonstige Gefährdungen	**X**

WEG Haus an den Auen
Tel: 04192 / 5008 -911/-912 | eMail: info@hausverwaltung-bbr.de
Vorsitzender des Verwaltungsbeirats Joachim Josenhans
Oskar-Alexander-Straße 24 | 24576 Bad Bramstedt
Tel: 04192 6307 | eMail: info@WohnProjektBadBramstedt.de
www.WohnprojektBadBramstedt.de

WEG Haus an den Auen
Personenbezogene Gefährdungsbeurteilung

Datum:		**Verantwortlich / Erstellter**	**Name des Beschäftigten**	**Arbeitsbereich**	
Je nach Einsatz		Wartungsfirma	Je nach Einsatz	HadA Dächer Häuser 1,2,3	
Tätig-keiten	**Gefähr-dungen**	**Einschränkungen** (z.B. MuSchG, JSchG, medzinisch, psychisch, …)	**Maßnahmen / Handlungsbedarf**		**Kontrolle**
			Wer	**Termin**	
Wartung Solar-thermie-anlage	Sturz auf dem Dach Sturz vom Dach	ASR2.1 Ziff. 4.2 • Einsatz von fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten Personen der Wartungsfirma • besondere und regelmäßige Unterweisung durch Wartungs-firma • Geeignete persönliche Schutz-ausrüstung , z.B. rutschfeste Schuhe, wird zur Verfügung gestellt und verpflichtend angelegt • Geeignete Leitern zum gefahr-losen Übersteigen auf Dächer mit 2,80m Höhe werden zur Verfü-gung gestellt und regelmäßig auf Sicherheitskriterien wie Stand-festigkeit überprüft • Absturzkante muss deutlich erkennbar sein	Wartungsfirma Je nach Einsatz Betreiber HadA : Kennzeich-nung Absturz-kante	Je nach Einsatz erledigt	Wartungs-firma Wartungs-firma Wartungs-firma WEG HadA WEG HadA

WEG Haus an den Auen
Tel: 04192 / 5008 -911/-912 | eMail: info@hausverwaltung-bbr.de
Vorsitzender des Verwaltungsbeirats Joachim Josenhans
Oskar-Alexander-Straße 24 | 24576 Bad Bramstedt
Tel: 04192 6307 | eMail: info@WohnProjektBadBramstedt.de
www.WohnprojektBadBramstedt.de